

г. Москва

(место составления акта)

" 2 " декабря 2016 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 560

По адресу/адресам: г.Москва, б-р. Жулебинский д. 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении проверки от 16.11.2016 № 560

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездной проверка в отношении:**Товарищество собственников жилья «БЕЛЫЙ АИСТ»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) наименование предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 Г. С. час. мин. до час. мин. Продолжительность
 " " 20 Г. С. час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае привлечения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по иным личным адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней (я)/ 6 часов (а)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С кошней распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Товарищество собственников жилья «БЕЛЫЙ АИСТ», Председатель Правления Исаев Александр Николаевич в 14 ч. 00 мин. «17» ноября 2016 г.

(заполняется при проведении выездной проверки (фамилии, инициалы, подпись, зата, кромка)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: сотрудник 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве старший инспектор Горбунов Антон Петрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(и) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или цитируются экспертизы организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Товарищество собственников жилья «БЕЛЫЙ АИСТ», Председатель правления Исаев Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае привлечения членов саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия на проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- При эксплуатации эвакуационных путей 1 подъезда (10, 9, 8, 7, 5, 3, этажи), 2 подъезда (9, 7, 6, 3, 2 этажи), 3 подъезда (25, 23, 14, 11, 8, 7, 6, 5, 3 этажи), 4 подъезда (11, 3 этажи), 5 подъезда (10, 6, 4, 3, 2 этажи) допущено загромождение путей эвакуации, а также при квартирных холодах, личными вещами и мебелью. (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б);
- Помещение правления не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 14 табл. 1.2 НПБ 110-03);
- Помещение правления не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (табл 2 п. 15 НПБ 104-03);
- В помещениях жилого дома (помещение правления, 9, 8, 7, 6, 3, 1 этажей 1 подъезда, 12 этажа 2 подъезда, 8, 6 этажей 3 подъезда, 6, 5 этажей 4 подъезда) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. (Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в»);
- В жилом доме допущено остекление переходов воздушных зон, ведущих в пешеходные лестничные клетки (кроме 13, 11 этажей 2 подъезда). (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 «в»);

- Не обеспечено исправное состояние системы противодымной защиты 10 этажа 1 подъезда жилого дома (клапан дымоудаления неисправен). (Правила противопожарного режима в РФ п. 61);
- При эксплуатации эвакуационных путей в оставлении дверей допущена замена армированного стекла обычным (9, 8, 4, этажи 1 подъезда, 11 этажа 2 подъезда). (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 «е»);
- В переходе воздушной зоны на лестничную клетку (9 этаж 2 подъезда), допущено размещение батарей отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м. (СНиП 21-01-97* п. 6.26);
- В при квартирных холлах, на 9 этаже 1 подъезда, 7 этаже 2 подъезда, 8 этаже 4 подъезда, допущена установка перегородок с дверьми, в результате чего уменьшена зона действия системы дымоудаления. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «е»);
- Не организовано испытание наружных лестниц и ограждений на кровле дома с составлением соответствующего акта проверки. (Правила противопожарного режима в РФ п. 24);
- Воздухоподы системы дымоудаления на чердаках, выполненные из оцинкованного металла, не имеют требуемого предела огнестойкости. (СНиП 2.04.05-91* п. 5.11 «б», СП 60.13330.2012 п. 8.1, СП 7.13130.2013 п. 7.11 «б»);
- Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 16 этажа 3 подъезда жилого дома (звуковой оповещатель неисправен). (Правила противопожарного режима в РФ п. 61);

Лица, допустившие нарушения: Товарищество собственников жилья «БЕЛЫЙ АИСТ», Председатель правления Исаев Александр Николаевич

(указать по характеру нарушений, лиц, допустивших нарушение)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Горбунов А.П.

Подпись лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Товарищество собственников жилья «БЕЛЫЙ АИСТ», Председатель правления Исаев Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 2 “ декабря 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495) 637-22-22